



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
7 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА г. Донецк
(7 ПСЧ ГПСО г. Донецк)**

ул. Шахтеров Донбасса 90, г. Донецк, 83060 тел. (062) 253-47-90, 253-47-72, факс(062)203-80-01
Web:dnmchs.ru Идентификационный код 51000223 E-mail: sgpc-7@mail.ru

«02» июня 2017 года № 7/12/401

И.о. директора колледжа
И.А. Костычевой

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании заявления от « 30 » мая 2017 г. проведено пожарно-техническое обследование: Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж культуры и искусств» по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 128, общежитий по адресу: г. Донецк, пр. Панфилова, 77 и пр. Панфилова 122

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 7 пожарно-спасательной части (далее – ПСЧ) Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецк (далее - ГПСО г. Донецк) ст. лейтенантом службы гражданской защиты Дапюк Анной Александровной

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с « 30 » мая 2017 г. по « 01 » июня 2017 г.

Обследование проведено в присутствии:

ответственного за пожарную безопасность Сурниной Е.В.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. здание и помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с действующими правовыми нормативными актами. НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2.; ДБН, «Системы противопожарной защиты» (далее ДБН В.2.5 -56-2010), приложение В таб. В.1, п. 4.8.2;

2. руководителем не пройдено обучение по вопросам пожарной безопасности. «Правила пожарной безопасности в Украине» утвержденные приказом МЧС от 19.10.2004 №126 зарегистрированного в Министерстве Юстиции Украины 04.11.2004г. №1410/10009 (далее реестр НАПБ А.01.001-2004), п.3.19.

3. деревянные элементы конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом. НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6;

4. эвакуационные выходы не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне с подключением к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения. НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.9;

5. не установлен порядок (система) оповещения людей о пожаре с которым

необходимо ознакомить всех работников. НАПБ А.01.001-2004, п. 3.7;

6. не выполнен замер сопротивления изоляции электросети и электрооборудования. НАПБ А.01.001-2004, п. 5.1.34;

7. соединение жил, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей осуществлены не с помощью опрессовки, сварки, пайки или зажимов (винтовых, болтовых и т.п.) в помещении холла. НАПБ А.01.001-2004, п. 5.1.7;

8. не установлен порядок отключения электросети и электрооборудования силовых и контрольных кабелей на случай пожара. НАПБ А.01.001-2004, п. 5.1.31;

9. допускается использование светильника с лампой накаливания без защитного колпака (плафона) в помещении холла. НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.29;

10. переносные огнетушители не установлены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего края огнетушителя и на расстоянии от дверей, достаточном для их полного открывания. НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.16;

11. пожарные краны, размещенные в навесных шкафчиках, не имеют отверстия для проветривания и не приспособлены для опломбирования и визуального осмотра их без вскрытия. НАПБ А.01.001-2004, п. 6.3.2.4;

12. на дверцах пожарных шкафов не указаны после литерного индекса "ПК" порядковый номер крана и номер телефона для вызова пожарной охраны. НАПБ А.01.001-2004, п. 6.3.2.4;

13. пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и стволам. НАПБ А.01.001-2004, п. 6.3.2.3.;

14. не установлен указатель места расположения пожарного гидранта, объёмного со светильником или плоского с использованием светоотражающего покрытия и нанесением на него буквенного индекса «ПГ», цифрового значения расстояния в метрах от указателя до гидранта, внутреннего диаметра трубопровода в миллиметрах, вида водопроводной сети (тупиковая или кольцевая). НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.1.11;

15. под лестничным маршем первого этажа устроено подсобное помещение. НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11.

По результатам обследования считаю возможным эксплуатацию помещений Государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж культуры и искусств» по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 128 и общежитий по адресу: г. Донецк, пр. Панфилова, 77 и пр. Панфилова, 122, при условии устранения нарушений и соблюдения норм и правил пожарной безопасности в дальнейшем.

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору – начальник группы
НД и ПР 7 ПСЧ ГПСО г. Донецк
майор службы гражданской защиты
Тильный А.В.
(Должность, звание, Ф.И.О.)

Один экземпляр справки получил:

И.А. директор колледжа

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического
или физического лица предпринимателя)

«В» июль 2011 г.



(Подпись)

(Подпись)